

[Bendrinti](#)

Vilniaus oro uosto pastatas

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

15877

Pilnas pavadinimas

Vilniaus oro uosto pastatas

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rodūnios kel. 2

Įregistravimo registre data

1993-05-19

Statusas

Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Teritorijos**KVR objektas:** 3000.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Pavienis objektas

Seni kodai**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:** AtV906**Autorius**

Dmitrijaus Burdino ir Genadijaus Jelkino projektas; D. Burdinas, A. Jelkinas

Amžius

1954 m.

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);

Vertingosios savybės

1.1.1. tūris - **centrinė dalis su 1-2 a. Š ir P fligeliais** (-; -; FF Nr. 1, 2, 9-11 ; 2007 m.); **stogo forma - centrinės dalies dvišlaitė** (-; -; FF Nr. 1-3, 10; 2007 m.);

1.1.2. aukštų išplanavimas - **centrinės dalies bei Š ir P fligelių kapitalinės sienos** (-; -; 1AP, 2AP; FF Nr. 1-3, 10-16; 2007 m.); **kolonos - centrinės salės daugiakampės, apvalios kolonos, Š ir P fligelių I a. patalpų apvalios ir keturkampės kolonos** (-; -; FF Nr. 17-20, 23, 24, 29, 30, 37, 38, 39, 39/1, 42, 43, 43/1; 1AP, 2AP; 2007 m.); **Š ir P fligelių I a. arkados** (-; -; 1AP; FF Nr. 33, 44-47; 2007 m.); **V fasado centrinės dalies 7 arkinės nišos** (-; būklė gera; FF Nr. 2-7; 2007 m.); **V fasado stačiakampės durų, langų angos** (-; būklė gera; FF Nr. 1, 2, 10-14; 2007 m.); **R fasado centrinės dalies II ir III a. langų ir durų angos, III a. langų angos, apskrita anga frontono timpane** (-; būklė gera; FF Nr. 56-58; 2007 m.);

1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **V fasado simetrinė architektūrinė kompozicija** (-; -; FF Nr. 1-3; 10; 11-16; 2007 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado 6 kolonos su reljefiniu dekoru, laikančios balkoną** (-; būklė gera; FF Nr. 2, 3, 8; 2007 m.); **V fasado Š ir P fligelių durų angų portalai su balkonais** (-; -; FF Nr. 10, 11, 13, 14; 2007 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - realizmo stiliaus horeljefai ir skulptūros V fasado centrinės dalies 7 arkinėse nišose** (-; būklė gera; FF Nr. 2-7; 2007 m.); **R fasado frontono timpano reljefinis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 56, 57; 2007 m.); **R fasado centrinės dalies piliastrai** (-; būklė gera; FF Nr. 56, 58; 2007 m.); **profiliuoti karnizai: centrinės dalies Š, V, P fasadų ir Š, P fligelių V, P, Š fasadų, R**

fasado centrinės dalies (-; būklė gera; FF Nr. 4-7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 56-58; 2007 m.); **V fasado I a. langų angų bei Š ir P fligelių II a. balkonų durų angų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 1-6; 2007 m.); **R fasado centrinės dalies III a. langų angų polanginis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 58; 2007 m.); **V fasado metaliniai balkonų turėklai** (-; būklė gera; FF Nr. 4, 13, 14; 2007 m.); **centrinės dalies ir Š, P fligelių V fasado, R fasado centrinės dalies tinko rustavimo tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 4-7; 11-16; 56-58; 2007 m.);

1.1.4. funkcinė įranga - **dvejos vidaus laiptinės su laiptais** (-; būklė gera; 1AP, 2AP; FF Nr. 26; 2007 m.); **stalių ir kiti gaminiai - medinės dvivėrės įsprendinės durys su inkrustacija Š fligelio II a.** (-; būklė gera; FF Nr. 54-55; 2007 m.);

1.1.5. vidaus dekoras - **centrinės salės kesoninės lubos su rozetėmis** (-; būklė gera; FF Nr. 21, 22; 2007 m.); **centrinės salės balkono baliustrados** (-; būklė gera; FF Nr. 17, 18, 20, 23, 24; 2007 m.); **laiptinių turėklai su baliustromis** (-; būklė gera; FF Nr. 26; 2007 m.); **P ir Š fligelių I a. patalpų piliastrai** (-; būklė gera; FF Nr. 31, 32, 40, 41, 2007 m.); **centrinės salės, Š ir P fligelių I a. patalpų kolonos su kapiteliais ir bazėmis, jų reljefinis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 17-20, 23, 24, 29, 30, 37-39, 41-43; 2007 m.); **Š ir P fligelių I ir II a. patalpų angų apvadai, portalai** (-; būklė gera; FF Nr. 29, 30, 36, 37, 42, 48-51; 2007 m.); **centrinės salės, restorano, laiptinių, I a. Š ir P fligelių patalpų karnizai** (-; būklė gera; FF Nr. 17, 18, 21, 23-28, 40, 48; 2007 m.); **centrinės salės, P ir Š fligelių patalpų konsolės, remiančios lubų sijąs** (-; būklė gera; FF Nr. 20, 23, 24, 33-35, 44, 46, 47, 2007 m.); **centrinės salės, laiptinės lubų ir sienų, I a. Š ir P fligelių patalpų lubų ir lubų sijų, lubų rozečių, arkadų, restorano lubų reljefinis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 25, 26-35; 37-41, 44-48, 52, 53; 2007 m.); **apšvietimo įranga - centrinės salės šviestuvai** (-; būklė gera; FF Nr. 17, 18, 21; 2007 m.); **Š fligelio I a. šviestuvai** (-; būklė gera; FF Nr. 38; 2007 m.); **laiptinių sieniniai šviestuvai** (-; būklė gera; FF Nr. 27, 28; 2007 m.); **restorano salės šviestuvai** (-; būklė gera; FF Nr. 53; 2007 m.);

1.1.6. interjeras - **centrinės salės patalpos visumos sprendinys** (-; būklė gera; FF Nr. 17-24; 2007 m.).

Dokumentai

1. Dėl duomenų patikslinimo; 2008-03-04 ; Nr: KPD-RM-653; [Brėžiniai Aktas TRP Ikonografija](#)
2. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą; 2008-04-15 ; Nr: 08-147; [Pranešimas](#)
3. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamyjū kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2011-12-13 ; Nr: 12-31; [Pranešimas](#)

Šaltiniai ir medžiagos

- 15.1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, p. 428-429;
- 15.2. Vietinės reikšmės architektūros paminklo (AtV 906) byla. Kultūros paveldo centras.

Nuotraukos



[1](#)



[3](#)





[11](#)



[14](#)



[16](#)



[18](#)



[19](#)



[20](#)

[Daugiau...](#)

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta:
Labbis